

連絡先	自動車局 審査・リコール課
	リコール監理室
	TEL 03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年4月11日

リコール届出番号	2920	リコール開始日	平成24年4月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	通路 [ ①後席第一列左側車いす用シートベルトリトラクタ ②後席部フロアボード ]		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	事業用の福祉車両において、保安基準第23条第2項に定める通路要件である座席へ通じるための通路に必要な空間が確保されていない。		
改善措置の内容	該当車両において ①後席第一列左側車いす用シートベルトリトラクタに取付けブラケットを追加し、リトラクタの位置を変更するとともに、3人掛けシートにシートバック位置決めプレートを追加し、シートバック角度を規制する。 ②後席部フロアボードを対策品と交換し、フロアボードおよび横はね上げ式シート位置を変更する。		
不具合件数	① 1件 ② 0件	事故の有無	無し
発見の動機	検査法人の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に No. 2920 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH223B 改	ハイエース レジアスエース	TRH223-6001926～TRH223-6120939 平成17年5月18日～平成24年1月13日	84	①車いす仕様で営業仕様架装オプションを装着した事業用車両
	CBF-TRH228B 改		TRH228-0001038～TRH228-0004113 平成17年3月8日～平成23年8月29日	13	
	KR-KDH222B 改		KDH222-0010055～KDH222-0036690 平成17年9月16日～平成19年7月5日	5	
	ADF-KDH223B 改 LDF-KDH223B 改	KDH223-0002739～KDH223-0012816 平成20年1月25日～平成23年12月14日	28		
	KR-KDH227B 改	KDH227-0001018～KDH227-0002844 平成17年1月28日～平成19年5月14日	15		
	CBF-TRH200K 改	TRH200-0002384～TRH200-0156235 平成16年9月29日～平成24年2月24日	508	②車いす仕様で営業仕様架装オプションを装着した事業用車両	
	KR-KDH200K 改	KDH200-0004736～KDH200-0087316 平成16年10月6日～平成19年8月1日	42		
	ADF-KDH201K 改 LDF-KDH201K 改	KDH201-0009937～KDH201-0091006 平成19年11月12日～平成24年2月24日	51		
	KR-KDH205K 改	KDH205-0001971～KDH205-0041760 平成16年9月20日～平成19年8月1日	39		
		ADF-KDH206K 改 LDF-KDH206K 改		KDH206-8001823～KDH206-8044622 平成19年11月8日～平成24年2月17日	49
	(計13型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年9月20日～平成24年2月24日	(計834台)	

① 145台

② 689台

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。