

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成24年5月17日

改善対策届出番号	417	改善対策開始日	平成24年5月18日	
届出者の氏名又は名称	五羊-本田摩托(広州)有限公司 総経理 尾形 淳史 製作国：中華人民共和国 製作者名：五羊-本田摩托(広州)有限公司 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819			
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(サイドスタンドリターンズプリング)			
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	サイドスタンドリターンズプリングの耐久性が不足しているため、サイドスタンドの繰返し操作により当該プリングが折損するものがある。そのため、走行中にサイドスタンドが下がり、最悪の場合、路面に接地して転倒するおそれがある。			
改善対策の内容	全車両、サイドスタンドリターンズプリングを対策品に交換する。			
不具合件数	11件	事故の有無	なし	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。			

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	JBH-AA03	ベンリイ ベンリイプロ	AA03-1000051～AA03-1006116 平成23年6月27日～平成24年3月16日	6,002台	
	EBJ-JA09	ベンリイ110 ベンリイ110 プロ	JA09-1000034～JA09-1002326 平成23年11月9日～平成24年4月23日	2,256台	
	(計2型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年6月27日～平成24年4月23日	(計8,258台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。