

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

届出日 : 平成24年5月30日

リコール届出番号	2945	リコール開始日	平成24年5月31日
届出者の氏名又は名称	ダイハツ工業株式会社 取締役社長 伊奈 功一 問い合わせ先:お客様相談室 TEL 0800-500-0182		
不具合の部位(部品名)	電気装置(エアバッグコンピュータ)		
基準不適合状態にあると認められる構造、装置又は性能の状況及びその原因	エアバッグコンピュータにおいて、上方に配置したヒーター内を循環する冷却水(不凍液)のメンテナンスが不適切な場合、内部のヒーターコアが腐食し、漏れた冷却水が当該コンピュータに滴下することがある。そのため、そのまま使用を続けるとコンピュータ内部に冷却水が入り、エアバッグ回路の短絡により警告灯が点灯し、最悪の場合、走行中にエアバッグが誤って展開するおそれがある。		
改善措置の内容	対象となる使用者に冷却水(不凍液)のメンテナンスの必要性を周知し、全車両、エアバッグコンピュータ上部に被水防止カバーを追加するとともに、当該コンピュータを点検し、冷却水が浸入している場合は新品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	海外市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2945のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ダイハツ	E-G301G	パイザー	G301G-000036～G301G-007781 平成9年9月19日～平成11年9月1日	7,736	
	E-G311G		G311G-000036～G311G-003733 平成9年8月29日～平成11年9月7日	3,680	
	E-G303G		G303G-000038～G303G-024091 平成8年8月6日～平成11年9月1日	24,039	
	E-G313G		G313G-000038～G313G-005913 平成8年8月6日～平成9年8月28日	5,873	
	GF-G301G		G301G-007782～G301G-009012 平成11年9月2日～平成12年6月7日	1,231	
	GF-G311G		G311G-003734～G311G-004371 平成11年9月2日～平成12年6月1日	638	
	GF-G303G		G303G-024092～G303G-024992 平成11年9月1日～平成12年5月31日	901	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成8年8月6日～平成12年6月7日	(計 44,098 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。