

【国土交通省自動車局プレスリリース】

平成24年5月25日

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社による自主改善の実施について

ハーレーダビッドソンジャパン株式会社から、同社が後付け部品として販売した前部霧灯において、走行用前照灯点灯時に前部霧灯を点灯できない仕様になっていることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成24年5月28日
不具合の内容	前部霧灯用ハーネスにおいて、設計過程における配線方法が、走行用前照灯点灯時に前部霧灯を点灯できない仕様になっている。
改善の内容	該当するものは前部霧灯の配線に、対策ハーネスの追加、もしくは配線加工を行う。
クレーム件数	584件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>販売店から使用者へ直接連絡する。</li><li>ハーレーダビッドソン ジャパン(株)のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。</li><li>日整連発行の機関誌に掲載する。</li></ul>

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
前部霧灯（補助ライトキット）	68000026	平成18年1月5日 ～平成24年4月25日	13個
	68412-99		67個
	68412-99A		16個
	68605-08		74個
	68605-08A		3個
	68670-05		124個
	68670-05A		26個
	68913-98B		541個
	68913-98C		74個
69284-05	158個		

対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
前部霧灯（補助ライトキット）	69285-05	平成 18 年 1 月 5 日 ～平成 24 年 4 月 25 日	7 個
	69285-05A		1 個
	69286-05A		157 個
	69286-05B		27 個
	69287-05		76 個
	69287-07		109 個
	69289-05		119 個
		合 計	1592 個

ハーレーダビッドソンジャパン（株）において当該装置を取り付けたことを把握している車両については同日付け外-1834にてリコールの届出を行います。

問い合わせ先

ハーレーダビッドソン ジャパン株式会社 カスタマーサービス

TEL 0800-080-8080