

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年 6月 27日

リコール届出番号	2961	リコール開始日	平成24年 6月 28日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (トランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションのシフト切替用電磁弁の押しピン用ガイド穴に加工不良のものがある。 その為、寒冷時におけるエンジン始動後、一旦前進操作をした後、シフトレバーを後進又はニュートラルに切り替えた場合、シフト切替用電磁弁が戻り不良を起こして前進状態となるおそれがある。		
改善措置の内容	走行距離を確認し9000km未満の場合、良品の電磁弁と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・ 改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.2961」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	KR353	カトウ KR - 35H 型 ラフター	KR353-0084、KR353-0128 平成11年10月29日、平成13年6月29日	2台	
カトウ	KR511	カトウ KR - 50H 型 ラフター	KR511-0136 平成14年2月8日	1台	
カトウ	SD- KR512	カトウ KR - 50H 型 ラフター	KR512-3085 ~ KR512-3156 平成19年11月26日~平成20年8月19日	21台	
カトウ	SC- KR130	カトウ KRM - 13H (M)型 ラフター	KR130-0403 ~ KR130-2515 平成17年8月18日~平成20年7月24日	48台	
カトウ	SD- KR248	カトウ KRM - 25H 型 ラフター	KR248-3050 ~ KR248-3058 平成20年5月14~平成20年7月22日	8台	
カトウ	SD- KRC001	カトウ KR - 20H 型 ラフター	KRC001-1009 ~ KRC001-1029 平成19年9月21日~平成20年7月9日	7台	

カトウ	SD- KRC002	カトウ KR - 65H 型 ラフター	KRC002-0131 平成 18 年 5 月 18 日	1 台	
カトウ	SD- KRC003	カトウ KRM - 35H 型 ラフター	KRC003-1060 ~ KRC003-1075 平成 20 年 4 月 26 日~平成 20 年 8 月 5 日	8 台	
カトウ	JDS- KRC005	カトウ KR - 25H 型 ラフター	KRC005-0052 ~ KRC005-5385 平成 18 年 8 月 4 日~平成 24 年 4 月 3 日	570 台	
カトウ	JDS- KRC007	カトウ KRM - 25H 型 ラフター	KRC007-0051 ~ KRC007-0118 平成 20 年 1 月 28 日~平成 24 年 3 月 13 日	38 台	
カトウ	JDS- KRC010	カトウ KRM - 35H 型 ラフター	KRC010-0051 ~ KRC010-0120 平成 21 年 3 月 3 日~平成 24 年 3 月 7 日	51 台	
	(計 11 型式)	(計 8 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 11 年 10 月 29 日~平成 24 年 4 月 3 日	(計 755 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。