

株式会社キジマによる自主改善の実施について

株式会社キジマから、後付け部品として製造販売したヘプコ&ベッカー社製ボックス装着用の専用取付ステーにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成 24 年 7 月 27 日
不具合の内容	後付け部品のボックス装着用取付ステーにおいて、ボックスの固定方法が不適切なため、走行中の振動によりボックスのキーシリンダーに応力が集中する場合があります。そのため、そのままの状態で使用を続けるとボックスのキーシリンダーが破断し、ボックスの固定が不安定になり、跳ね上げの衝撃を受けると、最悪の場合、ボックスが脱落するおそれがある。
改善の内容	対象の取付ステー全てを対策品と交換する。
クレーム件数	8 件
事故の有無	なし
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該取付ステーを出荷した販売店を通じ、直接訪問または電話にて通知する。</li> <li>・(株)キジマのホームページに自主改善情報を掲載する。</li> </ul>

製品名	部品番号	自主改善対象製品の出荷期間	自主改善対象数	備考
ヘプコ&ベッカーボックス 取付ステー	OSS-ZB-Z914026	平成 24 年 4 月 7 日～ 平成 24 年 4 月 27 日	31 個	ヘプコ&ベッカー社製 ボックス専用品 適応車種 ホンダ BENLY、BENLY PRO : JBH-AA03 BENLY110、BENLY 110PRO : EBJ-JA09
	Z9-14-026	平成 24 年 4 月 27 日	1 個	
		合計	32 個	

問い合わせ先  
株式会社キジマ 営業部  
03-3897-2167 (代表)