

連絡先 自動車交通局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月31日

リコール届出番号	3009	リコール開始日	平成24年8月1日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-324-230		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (ブレーキバルブ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックにおいて、ブレーキバルブの製造工程が不適切なため、ブレーキペダルにより作動するプランジャーが芯ずれにより摺動不良となるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキバルブの戻りが悪くブレーキが引きずった状態となり、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ブレーキバルブの戻りを点検し、渋りが認められた場合は良品のブレーキバルブに交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	0件
発見の動機	市場情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 3009 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-FP54VDR	ふそう	FP54VD-500001～FP54VD-505953 平成22年3月19日～平成24年3月15日	1,117	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001～FP54VE-570001 平成22年6月30日～平成24年3月9日	187	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001～FP54VG-505053 平成22年7月7日～平成24年3月8日	61	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570004 平成22年9月8日～平成24年6月28日	224	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505123～FP54VE-520032 平成24年2月13日～平成24年6月28日	38	
	QKG-FP54VGR		FP54VG-500010～FP54VG-520014 平成22年10月4日～平成24年6月13日	26	
	(計6型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年3月19日～平成24年6月28日	(計1,653台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。