

連絡先:自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL:03-5253-8111 内線42354

アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年9月7日

リコール届出番号	外-1866	リコール開始日	平成24年9月7日
届出者の氏名又は名称	株式会社プロト 代表取締役社長 近藤芳光 〔 製作国:アメリカ 製作者名:PLOT USA 問い合わせ先: 0565-52-7138 〕		
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料ホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	プロト製二輪車の電子制御燃料噴射装置仕様車において、燃料ホースのゴムの材質が不適切であるとともに、カシメ部品(ソケット)の設計時のバラツキの考慮が不十分なため燃料ホースとジョイント部が適切に組み付けられていないものがある。 この状態でゴムの材質不適切により弾力性が低下するとカシメが緩むため、燃料が漏れ、最悪の場合、車両火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ホースアセンブリーを対策品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話にて通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を確実に把握できるので特に周知は行なわない。 ・改善実施済車:フレーム番号付近に外-1866のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プロト	DRA	ロードホッパー	1P9DRA6500L471005~1P9DRA65X8L471184 平成21年11月27日~平成23年4月7日	68	
	FH3		1P9FH36521L471015~1P9FH365X0L471049 平成22年12月28日~平成23年4月7日	3	
	HR3		1P9HR36501L471052~1P9HR365X1L471060 平成22年12月28日~平成24年2月22日	23	
	PRC		1P9PRC7001L471017~1P9PRC70X1L471039 平成23年5月25日~平成24年2月22日	27	
(計4型式)		(計1車種)	輸入期間の全体の範囲 平成21年11月27日~平成24年2月22日	(計 121台)	