



改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

注: □ は交換部品を示す。

宅配仕様の小型トラックにおいて、スタータ(エンジン)スイッチの電気回路が不適切なため、エンジン始動時にスイッチの接点に流れる電流が大きく、スイッチ操作の繰り返しにより接点が早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で接点が導通不良となり、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。



改善の内容

全車両、スタータ(エンジン)スイッチの電気回路の配線を変更するとともに、スタータ(エンジン)スイッチを新品に交換する。

識別: 改善済車両には車台番号打刻位置の下側に黄色ペイントを塗布する。