

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成24年10月10日

リコール届出番号	3034	リコール開始日	平成24年10月11日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 白井 芳夫		問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558
不具合の部位(部品名)	電気装置(スタータ(エンジン)スイッチ)		
基準不適合状態にあると認め る構造、装置又は性能の状 況及びその原因	宅配仕様の小型トラックにおいて、スタータ(エンジン)スイッチの電気回路が不適切なため、エンジン始動時にスイッチの接点に流れる電流が大きく、スイッチ操作の繰り返しにより接点が早期に摩耗することがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行時の振動等で接点が導通不良となり、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータ(エンジン)スイッチの電気回路の配線を変更するとともに、スタータ(エンジン)スイッチを新品に交換する。		
不具合件数	10件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3034のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	BJG-XKU344M	日野 デュトロ	XKU344-1000274～XKU344-1000301 平成22年5月28日～平成22年8月28日	8	
	BJG-XKU348M改		XKU348-0001125 平成22年7月2日	1	
	BJG-XKU414M		XKU414-1001222～XKU414-1001442 平成21年8月3日～平成22年11月9日	93	
	BJG-XKU424M		XKU424-1000224 平成23年1月24日	1	
	BJG-XKU508M改		XKU508-0002213 平成22年6月25日	1	
	BDG-XZU304M BKG-XZU304M		XZU304-1010380～XZU304-1012419 平成21年10月15日～平成22年12月15日	69	
	BDG-XZU308M BKG-XZU308M		XZU308-1007317～XZU308-1008801 平成21年11月13日～平成23年5月27日	10	
	BDG-XZU344M BKG-XZU344M		XZU344-1004788～XZU344-1006251 平成21年9月10日～平成23年6月6日	25	
	BDG-XZU368M		XZU368-1002873～XZU368-1003045 平成21年9月29日～平成22年1月7日	16	
	BDG-XZU388M		XZU388-1001537～XZU388-1001538 平成23年6月2日～平成23年6月6日	2	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
日野	BDG-XZU414M	日野 デュトロ	XZU414-1012872～XZU414-1016520 平成21年8月17日～平成23年6月28日	181	
	BKG-XZU414M				
	BDG-XZU424M		XZU424-1007820 平成23年2月12日	1	
	BDG-XZU504M		XZU504-0003225～XZU504-0005508 平成21年8月4日～平成23年6月27日	709	
	BKG-XZU504M				
	BKG-XZU508M		XZU508-0006901～XZU508-0007282 平成21年10月19日～平成21年12月11日	2	
BKG-XZU548M	XZU548-0001800～XZU548-0002290 平成21年8月3日～平成23年6月20日	23			
トヨタ	BJG-XKU424	トヨタ タイヤ300	XKU424-1000206～XKU424-1000214 平成22年11月9日～平成22年11月15日	9	
	BDG-XZU304	トヨタ タイヤ200	XZU304-1010040～XZU304-1013064 平成21年8月3日～平成23年6月28日	84	
	BKG-XZU304	トヨタ トヨエースG25			
	BDG-XZU344		XZU344-1004731～XZU344-1006437 平成21年8月7日～平成23年6月23日	100	
	BKG-XZU344				
	BDG-XZU368			XZU368-1002794～XZU368-1003674 平成21年7月31日～平成23年3月3日	
	BDG-XZU388	トヨタ タイヤ200	XZU388-1001185～XZU388-1001476 平成21年8月28日～平成22年12月20日	62	
	BDG-XZU504	トヨタ タイヤ200	XZU504-0003214～XZU504-0005510 平成21年7月31日～平成23年6月28日	868	
BKG-XZU504	トヨタ トヨエースG25				
BDG-XZU568	トヨタ タイヤ200	XZU568-0001414～XZU568-0001440 平成23年3月11日～平成23年6月24日	8		
	(計 30型式)	(計 4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年7月31日～平成23年6月28日	(計 2,369台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。