

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 25 年 2 月 6 日

リコール届出番号	外-1905	リコール開始日	平成 25 年 2 月 7 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 アラン・ハリス		製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナルセンター (フリー ダイヤル) 0120-269-437
不具合の部位(部品名)	ボディ装備品 (サイドパネル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサイドパネルにおいて、固定しているスナップロックの硬度が不適切なため、高速走行時 (>160 km/h) に緩むことがある。そのため、そのままの状態では走行を続けると、サイドパネルが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、左右のスナップロックを対策品へ交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者へ周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-1905 を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	C600S	BMW C600S	WB101310XDZZ47736 ~ WB1013106DZZ49550 平成 24 年 8 月 6 日 ~ 平成 24 年 10 月 23 日	119 台	
	(1 型式)	(1 車種)	(製作期間全体の範囲) 平成 24 年 8 月 6 日 ~ 平成 24 年 10 月 23 日	(計 119 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象ではない車両も含まれている場合があります。