

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成25年2月21日

改善対策届出番号	429	改善対策開始日	平成25年2月22日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	制動装置 (バキュームホース)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、バキュームホースの選定が不適切なため、当該ホースに潰れが生じるものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ブレーキウォーニングランプが点灯し、ブレーキとクラッチの操作力が増加するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、バキュームホースを対策品と交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	SKG-BE640G	「ふそう ローザ」	BE640G-910003 ~ BE640G-910351 平成23年8月31日 ~ 平成24年3月27日	323	
	SKG-BE640J		BE640J-910002 ~ BE640J-910075 平成23年9月6日 ~ 平成24年3月21日	62	
	TPG-BE640G		BE640G-100001 ~ BE640G-910376 平成23年12月29日 ~ 平成24年12月11日	490	
	TPG-BE640J		BE640J-100001 ~ BE640J-910083 平成23年11月18日 ~ 平成24年12月7日	99	
	TRG-BE640J		BE640J-100040 ~ BE640J-910058 平成24年2月21日 ~ 平成24年11月30日	8	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月31日 ~ 平成24年12月11日	(計982台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。