

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

届出日：平成25年 4月11日

リコール届出番号	外-1918	リコール開始日	平成25年 4月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 製作国：アメリカ合衆国 取締役社長 豊田 章男 製作者名：NEW UNITED MOTOR MANUFACTURING, INC. 問い合わせ先：トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの他車情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：電話もしくはダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外No.1918のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
NUMMI	UA-ZZE136	「ヴォルツ」	ZZE136-0002030～ZZE136-0007568 平成14年5月20日～平成16年2月5日	3,153	
	TA-ZZE137		ZZE137-0002026～ZZE137-0003848 平成14年5月16日～平成16年3月2日	1,095	
	UA-ZZE138		ZZE138-0002014～ZZE138-0004733 平成14年5月14日～平成16年2月27日	1,636	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年5月14日～平成16年3月2日	(計5,884台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。