

連絡先	自動車局 審査・リコール課	リコール監理室
TEL	03-5253-8111	内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp	

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 4 月 19 日

リコール届出番号	外-1910	リコール開始日	平成 25 年 4 月 19 日
届出者の氏名又は名称	KTM JAPAN 株式会社 (製作国：オーストリア) 代表取締役 (製作者名：KTM-Sportmotorcycle AG) ミヒャエル・シャノー 問い合わせ先：03-3527-8885		
不具合の部位 (部品名)	消音器		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	消音器の騒音低減機構を容易に除去できる構造であるため保安基準第 30 条に抵触する。		
改善措置の内容	全車両、トルクスネジを取り外し、リベット留めに変更する。また、排気管の開口部に脱着可能なキャップを取り付けている車両については、キャップを取り外せないよう溶接して固定する。		
不具合件数	1 件	事故の有無	なし
発見の動機	自動車検査独立行政法人の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、ホームページでの掲載で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ステアリングヘッド右側車台番号後方に No. 外-1910 ステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
KTM	200EXC	「200EXC」	VBKGSA201DM193591 ～ VBKGSA205DM195537 平成 24 年 9 月 17 日 ～ 平成 24 年 10 月 18 日	18 台	
KTM	250EXC	「250EXC」	VBKGS208CM267913 ～ VBKGS204DM283592 平成 23 年 9 月 27 日 ～ 平成 24 年 9 月 18 日	31 台	
KTM	250EXC	「250EXC SIX DAYS」	VBKGS203BM259684 ～ VBKGS207DM287040 平成 22 年 7 月 1 日 ～ 平成 24 年 10 月 16 日	27 台	
KTM	250EXC-F	「250EXC-F」	VBKRFA406BM142403 ～ VBKEXA400DM188212 平成 22 年 7 月 5 日 ～ 平成 24 年 6 月 15 日	29 台	キャップの溶接要
KTM	250EXC-F	「250EXC-F SIX DAYS」	VBKRFA40XBM143408 ～ VBKEXA40XDM194440 平成 22 年 7 月 21 日 ～ 平成 24 年 10 月 5 日	213 台	キャップの溶接要
KTM	350EXCEXA41	「350EXC-F」	VBKEXA406DM272079 ～ VBKEXA405DM275930 平成 24 年 4 月 19 日 ～ 平成 24 年 6 月 11 日	5 台	キャップの溶接要

KTM	350EXCEXA41	「350EXC-F SIX DAYS」	VBKEXA407CM165427 ~ VBKEXA404DM278642 平成 23 年 6 月 21 日 ~ 平成 24 年 7 月 6 日	110 台	キャップの 溶接要
KTM	350FRFRA42	「FREERIDE 350」	VBKFRA402CM271363 ~ VBKFRA402DM282574 平成 24 年 3 月 23 日 ~ 平成 24 年 9 月 5 日	106 台	
KTM	400EXCEXA42	「400EXC」	VBKEXA405BM260535 ~ VBKEXA403BM260758 平成 22 年 8 月 26 日 ~ 平成 22 年 9 月 1 日	4 台	キャップの 溶接要
KTM	450EXCEXA43	「450EXC」	VBKEXA408BM396111 平成 22 年 9 月 2 日	1 台	キャップの 溶接要
KTM	450EXCEXA43	「450EXC SIX DAYS」	VBKEXA401BM394667 ~ VBKEXA402BM395066 平成 22 年 7 月 19 日 ~ 平成 22 年 7 月 21 日	9 台	キャップの 溶接要
KTM	500EXCEXA44	「500EXC」	VBKEXA404DM482938 ~ VBKEXA402DM482940 平成 24 年 4 月 24 日	2 台	キャップの 溶接要
KTM	500EXCEXA44	「500EXC SIX DAYS」	VBKEXA401CM478649 ~ VBKEXA408DM486703 平成 23 年 6 月 29 日 ~ 平成 24 年 11 月 5 日	31 台	キャップの 溶接要
KTM	530EXCEXA44	「530EXC SIX DAYS」	VBKEXA404BM476554 ~ VBKEXA404BM476649 平成 22 年 7 月 16 日 ~ 平成 22 年 7 月 19 日	10 台	キャップの 溶接要
	(計 9 型式)	(計 14 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 22 年 7 月 1 日 ~ 平成 24 年 11 月 5 日	(計 596 台)	

(備考)リコール対象車の車台番号の範囲は、対象とならない車両も含まれている場合があります。