

平成25年8月16日

株式会社 MonotaRO による自主改善の実施について

株式会社 MonotaRO から、同社が補修用部品として販売したブレーキパッドにおいて、アスベストが含有されており、保安基準に適合していないおそれがあることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたので、お知らせします。

記

自主改善開始日	平成25年8月16日		
不具合の内容	補修用部品として販売したブレーキパッドにおいて、アスベストが含有されているものがあるため、保安基準第12条に抵触するおそれがある。		
改善の内容	アスベストを含有していない良品のブレーキパッドに交換する。		
クレーム件数	0件		
事故の有無	なし		
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none">・ 購入者へダイレクトメール、電話、FAX、訪問等により通知する。・ 弊社のインターネットホームページに自主改善情報を掲載する。		
対象の部品名	部品番号	自主改善対象部品の販売期間	自主改善対象数
MonotaRO ブランド ブレーキパッド	M0* M1* M2* M3* M5* M6* M7* M9* (計87種類)	平成22年9月 ～平成25年8月	約80000セット

注) 部品番号の「*」には、6桁または7桁のアルファベット等が入ります。

問い合わせ先

株式会社 MonotaRO フリーダイヤル

TEL 0120-820-329