

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 8月27日

リコール届出番号	3210	リコール開始日	平成25年 8月28日
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役 ヨアキム・ローゼンバーク 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	動力伝達装置（プロペラシャフト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラックのプロペラシャフトにおいて、スプラインシャフトの寸法が小さいため、それと結合するフランジとの間の遊びが大きいものがあり、当該フランジとスプラインシャフトを固定する締結用ボルトに過大な入力が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該ボルトが折損し、最悪の場合、プロペラシャフトが脱落し走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該プロペラシャフトを良品と交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 3210 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UD トラックス	LKG-CD5YA QkG-CD5YA	「クオン」	CD5YA-00153～CD5YA-10004 平成23年 7月24日～平成24年 4月16日	38	
	LKG-CD5YL QKG-CD5YL		CD5YL-00202～CD5YL-10005 平成23年 7月 6日～平成24年 4月16日	18	
	LKG-CD5ZA QKG-CD5ZA		CD5ZA-01010～CD5ZA-10118 平成23年 7月 5日～平成24年 4月21日	640	
	LKG-CD5ZE QKG-CD5ZE		CD5ZE-00165～CD5ZE-10006 平成23年 7月19日～平成24年 4月17日	48	
	LKG-CD5ZL QKG-CD5ZL		CD5ZL-00210～CD5ZL-10016 平成23年 7月27日～平成24年 4月17日	48	
	LDG-CV5XA		CV5XA-00143～CV5XA-00144 平成23年10月 4日～平成23年10月 5日	2	
	LDG-CV5XL		CV5XL-00116～CV5XL-00120 平成23年 7月 5日～平成23年 9月16日	5	
	LKG-CV5YB QKG-CV5YB		CV5YB-00115～CV5YB-10002 平成23年 7月19日～平成24年 4月26日	7	
	LKG-GK5XAK QKG-GK5XAK		GK5XA-00959～GK5XA-01103 平成23年 9月17日～平成23年11月 9日	5	
(計16型式)	(1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 7月 5日～平成24年 4月26日	(計 811台)		

備考：本届出は、平成24年9月6日付け「届出番号3022」にてリコール届出を行ったものであるが、新たに対象となる車両が確認されたため、対象車両を追加するものである。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。