

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

リコール届出日：平成25年9月17日

改善対策届出番号	改-439	改善対策開始日	平成25年9月18日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：ダイムラーAG 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	チャイルドシート		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	チャイルドシート検知システム(チャイルドシートを助手席に装着したことを車両が認識し、助手席エアバッグを開かなくする装置)非対応のチャイルドシートにおいて、チャイルドシート検知システム対応用の警告文ラベルが誤って貼付されたものがある。そのため、使用者がチャイルドシート検知システム対応のチャイルドシートと誤認したまま、チャイルドシート検知システムを装備した車両の助手席に装着すると、事故等が発生した際にエアバッグが展開した場合、展開したエアバッグにより乗員に過度の衝撃を与えるおそれがある。		
改善措置の内容	全てのチャイルドシートにおいて、警告文ラベルの内容を確認し、チャイルドシート検知システム対応用の警告ラベルが添付されている場合には、チャイルドシート検知システム非対応の警告文ラベルへ貼り替える。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの報告による。		
装置使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 		

商品名	型式	種別	改善対策装置の範囲(識別記号・番号)及び販売期間	改善対策対象装置の数	備考
デュオプラス	Mercedes-Benz Accessories GmbH -	体重9～18kg (乳児・幼児用)	商品番号 A 000 970 1600 9H95 平成23年7月27日～平成24年9月16日	79	
(計1種)	(計1型式)		(販売期間の全体の範囲) 平成23年7月27日～平成24年9月16日	(計79台)	

(備考)

【注意事項】 改善対策対象装置の範囲には、対象とならない装置も含まれている場合があります。