

連絡先:自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日:平成 25年9月20日

リコール届出番号	3229	リコール開始日	平成 25年9月24日
届出者の氏名又は名称	三菱重工業株式会社 代表取締役 宮永 俊一 問い合わせ先:特殊車両営業部 TEL (042)761-7358		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンフライホイールとトランスミッションの接続部品であるアダプタにおいて、フライホイールとアダプタを接続しているボルトの取付部座面が平滑でないため、必要な締結力が得られず走行時の振動によりボルトが緩み、ボルトに掛かる応力が増大する。そのままの状態で使用を続けた場合、ボルトが折損してアダプタが固定できなくなり動力伝達不能となるため、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アダプタ及びアダプタ取付ボルトを対策品と交換する。アダプタ取付ボルトにモリブデンを塗布し、締結力の安定化を図る。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・所有者及び使用者を全て把握しており、直接電話等で連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者への連絡は、使用者を全て把握しているので周知のための措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、ハンドルボックス左側面下部にステッカー (No.3229) を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	EDR-2GC	「三菱モータ グレーダ」	2GC00003～2GC00344 平成21年12月23日～平成25年8月28日	341台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年12月23日～平成25年8月28日	計341台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。