

連絡先： 自動車局審査・リコール課
リコール監理室
TEL：03-5253-8111 内線 42354
アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年10月24日

リコール届出番号	外-1972	リコール開始日	平成25年 10月25日
届出者の氏名又は名称	ジャガー・ランドローバー・ジャパン 株式会社 代表取締役 ラッセル・マクドナルド・アンダーソン	〔 製作国：英国 製作者名：ジャガー・ランドローバー ・リミテッド 〕 問い合わせ先： ジャガーお客様相談室 0120-922-772	
不具合の部位（部品名）	灯火装置（前照灯）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	届出番号外-1809によるリコール届出の改善作業で交換したH I D（放電式）前照灯のバラストモジュール（点灯装置）の電子基板に製造時の帯電防止処理不良のものがあるため、静電気放電により電子基板が破損してH I D前照灯が不灯になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該バラストモジュールを良品と交換する。		
不具合件数	16件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省の指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-1972のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ジャガー	GH-J51YA	「X-TYPE 2.0 V6」 「X-TYPE 2.0 V6 エステート」	SAJKG52S12YC32986～SAJKG51S15YE45488 平成14年3月19日～平成17年1月22日	111	通称名：X-TYPE 2.0 V6 エステートの類別は003、004
	ABA-J51YB	「X-TYPE 2.0 V6」 「X-TYPE 2.0 V6 エステート」	SAJKG51S75YE67172～SAJKG54S88YJ38963 平成17年6月27日～平成20年2月12日	159	通称名：X-TYPE 2.0 V6 エステートの類別は003、004
	GH-J51XA	「X-TYPE 2.5 V6」 「X-TYPE 2.5 V6 SE」 「X-TYPE 2.5 V6 スポーツ」 「X-TYPE 2.5 V6 SE エステート」	SAJJC51MX1XC01786～SAJJC51M95XE45578 平成13年6月25日～平成17年1月13日	218	通称名：X-TYPE 2.5 V6 SE エステートの類別は003、004
	ABA-J51XB	「X-TYPE 2.5 V6」 「X-TYPE 2.5 V6 SE」 「X-TYPE 2.5 V6 SE エステート」	SAJJC54M05XE48526～SAJJC51M98XJ39126 平成17年2月23日～平成20年2月12日	450	通称名：X-TYPE 2.5 V6 SE エステートの類別は003、004
	GH-J51WA	「X-TYPE 3.0 V6 SE」	SAJJC51L21WC00712～SAJJC51L65WE45325 平成13年6月25日～平成17年1月13日	96	
	ABA-J51WB	「X-TYPE 3.0 V6 SE」 「X-TYPE 3.0 V6 スポーツ」 「X-TYPE 3.0 V6 ヴァリオン」	SAJJC53L55WE46382～SAJJC51L68WJ39100 平成17年1月13日～平成20年2月12日	88	
	GH-J01JC	「S-TYPE 2.5 V6」	SAJJC02N12JM47637～SAJJC02N15JN48472 平成14年3月19日～平成18年2月20日	455	
	GH-J01FC	「S-TYPE 3.0 V6」	SAJJC01P12FM45327～SAJKA01P75FN51033 平成14年6月21日～平成17年9月13日	778	
	CBA-J01FD		SAJJC01HX6FN52410～SAJJC01H68FN90803 平成17年8月5日～平成19年11月21日	506	
	GH-J01HC	「S-TYPE 4.2 V8」	SAJJC01R22HM45178～SAJJC01RX5HN49034 平成14年4月19日～平成17年6月27日	158	
	CBA-J01HD		SAJJC01K36HN43791～SAJJC01K98HN91041 平成17年8月22日～平成19年11月21日	53	
	GH-J011C	「S-TYPE R」	SAJJC03S421M45143～SAJJC03S851N47162 平成14年3月19日～平成17年6月3日	203	
	CBA-J011D		SAJJC03L761N43792～SAJKA03L571N79908 平成17年9月26日～平成19年1月22日	30	
(計13型式)	(計13車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成13年6月25日～平成20年2月12日	(計3,305台)		

本届出は、平成24年1月13日付け「届出番号外-1809」によるリコール届出で改善措置を行った車両について、改善措置として交換した部品に別の不具合があることが確認されたため、新たに届出するものである。