

改善箇所説明図



配線

注：□ は
改善箇所を示す

基準不適合発生箇所

方向指示器等の操作に使用する左ハンドルスイッチにおいて、電源供給回路の設計が不適切なため、複数の操作を同時または連続で行うと当該スイッチに供給される電圧が不足して方向指示器のオンオフ、警音器及び前照灯の切替が作動しない場合がある。

改善の内容

対策用の配線を追加する。