

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 25 年 10 月 29 日

リコール届出番号	3244	リコール開始日	平成 25 年 10 月 30 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機 (燃料噴射装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・バスにおいて、燃料ホースから溶け出した亜鉛が軽油中の成分と反応して生成された化合物によって燃料噴射装置の内部バルブが固着する場合があります。そのため、エンジンの異音、白煙の発生、エンジン制御システム異常の警告灯点灯、マフラー内に溜まった燃料の発火などが生じ、最悪の場合、エンジンの始動不良や吹け上がり等に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクに洗浄剤を注入し、燃料ラインに付着・残存している化合物を除去するとともに、燃料噴射装置の内部バルブ固着を抑制する機能を追加したエンジンECUのプログラムに書き換える。		
不具合件数	159 件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3244 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDG-FP54VDR	「ふそう スーパーグレード」	FP54VD-570001 平成 21 年 11 月 4 日	1	
	LDG-FS55VZ		FS55VZ-570001~FS55VZ-570002 平成 21 年 11 月 4 日~平成 24 年 7 月 30 日	2	
	LDG-FU50VY		FU50VY-500057~FU50VY-570001 平成 22 年 12 月 2 日~平成 24 年 6 月 12 日	9	
	LDG-FV50VJR		FV50VJ-500001~FV50VJ-570004 平成 22 年 3 月 19 日~平成 24 年 6 月 15 日	286	
	LDG-FV50VX		FV50VX-500001~FV50VX-570001 平成 22 年 3 月 19 日~平成 24 年 2 月 22 日	602	
	LDG-FV50VY		FV50VY-500001~FV50VY-570002 平成 22 年 3 月 19 日~平成 24 年 6 月 12 日	216	
	LDG-FV50VZ		FV50VZ-500022~FV50VZ-570001 平成 22 年 7 月 17 日~平成 24 年 6 月 15 日	46	
	LKG-FP54VDR		FP54VD-500001~FP54VD-510002 平成 22 年 3 月 19 日~平成 24 年 9 月 24 日	1,120	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001~FP54VE-570001 平成 22 年 6 月 30 日~平成 24 年 3 月 9 日	188	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500001~FP54VG-570002 平成 22 年 7 月 7 日~平成 24 年 5 月 16 日	62	
	LKG-FS50VZ		FS50VZ-500001~FS50VZ-500147 平成 22 年 7 月 12 日~平成 24 年 5 月 17 日	134	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	LKG-FS54VY	「ふそう スーパーグレート」	FS54VY-500001～FS54VY-500104 平成22年6月21日～平成24年2月21日	100	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500001～FS54VZ-570008 平成22年3月19日～平成24年8月3日	2,293	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500001～FS55VY-500218 平成22年6月28日～平成23年12月27日	218	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500001～FS55VZ-510001 平成22年6月4日～平成24年9月24日	557	
	LKG-FU50VY		FU50VY-500002～FU50VY-500179 平成22年5月28日～平成24年2月16日	163	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500106 平成22年5月21日～平成24年2月3日	105	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500001～FU54VZ-570009 平成21年11月4日～平成24年6月11日	2,186	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500001～FU55VZ-570003 平成22年3月19日～平成24年2月17日	231	
	LKG-FV50VX		FV50VX-500164～FV50VX-500351 平成23年10月8日～平成24年2月21日	140	
	LKG-FV50VY		FV50VY-500002～FV50VY-500229 平成22年6月11日～平成24年2月20日	108	
	LKG-FV50VZ		FV50VZ-500002～FV50VZ-500400 平成22年5月21日～平成24年3月27日	331	
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500001～FV54VZ-570002 平成22年5月11日～平成24年2月28日	171	
	LKG-FY50VY		FY50VY-500001～FY50VY-500086 平成22年7月7日～平成24年3月14日	75	
	LKG-FY54VY		FY54VY-500001～FY54VY-570002 平成22年3月19日～平成24年4月6日	164	
	QDG-FU50VY		FU50VY-500183～FU50VY-520017 平成24年3月14日～平成24年6月5日	6	
	QDG-FV50VJR		FV50VJ-500011～FV50VJ-570002 平成23年4月19日～平成24年6月29日	193	
	QDG-FV50VX		FV50VX-500129～FV50VX-570002 平成22年9月27日～平成24年7月4日	94	
	QDG-FV50VY		FV50VY-500035～FV50VY-570003 平成22年9月8日～平成24年6月29日	102	
	QDG-FV50VZ		FV50VZ-500302～FV50VZ-500386 平成23年11月28日～平成24年3月8日	7	
	QKG-FP54VDR		FP54VD-500129～FP54VD-570006 平成22年9月8日～平成24年6月28日	310	
	QKG-FP54VER		FP54VE-505123～FP54VE-520032 平成24年2月13日～平成24年6月28日	50	
	QKG-FP54VGR		FP54VG-500010～FP54VG-520020 平成22年10月4日～平成24年6月28日	34	
	QKG-FS50VZ		FS50VZ-500075～FS50VZ-520042 平成23年9月5日～平成24年6月28日	67	
	QKG-FS54VY		FS54VY-500063～FS54VY-520008 平成23年7月6日～平成24年6月20日	22	
QKG-FS54VZ	FS54VZ-500955～FS54VZ-570009 平成23年6月23日～平成24年6月28日	611			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考		
三菱	QKG-FS55VY	「ふそう スーパーグレード」	FS55VY-500219～FS55VY-520003 平成 24 年 3 月 22 日～平成 24 年 6 月 27 日	23			
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570004 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 6 月 29 日	150			
	QKG-FU50VY		FU50VY-500001～FU50VY-520021 平成 22 年 9 月 22 日～平成 24 年 6 月 27 日	42			
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-520016 平成 23 年 7 月 18 日～平成 24 年 6 月 27 日	33			
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570007 平成 23 年 6 月 29 日～平成 24 年 6 月 29 日	611			
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 24 年 6 月 28 日	58			
	QKG-FV50VX		FV50VX-500227～FV50VX-520346 平成 23 年 12 月 13 日～平成 24 年 7 月 10 日	439			
	QKG-FV50VY		FV50VY-500123～FV50VY-520056 平成 23 年 7 月 12 日～平成 24 年 6 月 29 日	54			
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500210～FV50VZ-520054 平成 23 年 8 月 9 日～平成 24 年 7 月 6 日	107			
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500101～FV54VZ-570001 平成 23 年 9 月 12 日～平成 24 年 6 月 28 日	45			
	QKG-FY50VY		FY50VY-500069～FY50VY-520012 平成 23 年 12 月 16 日～平成 24 年 6 月 21 日	25			
	QKG-FY54VY		FY54VY-500158～FY54VY-570003 平成 24 年 2 月 2 日～平成 24 年 6 月 28 日	39			
	UD トラック		LKG-MS96VP	「ふそう エアロエース」	MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
				「ふそう エアロイーン」	MS96VP-20001～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	78	
QRG-MS96VP		「ふそう エアロエース」	MS96VP-20002～MS96VP-22232 平成 24 年 2 月 20 日～平成 24 年 10 月 24 日	330			
		「ふそう エアロイーン」	MS96VP-20586～MS96VP-22220 平成 24 年 4 月 3 日～平成 24 年 10 月 16 日	25			
UD トラック	LKG-AS96VP	「スパーアロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 9 月 22 日～平成 23 年 2 月 25 日	12			
		「スパーウィング A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	5			
	(計 51 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 4 日～平成 24 年 10 月 24 日	(計 13,564 台)			

備考) 本件は、平成 24 年 12 月 18 日付け「届出番号 3071」によりリコール届出を行ったものですが、燃料ホースから溶け出した亜鉛が軽油中の成分と反応して生成された化合物に関する対策が不十分であったため、再度対策を行うものです。

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。