

自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL : 03 - 5253 - 8111 内線 42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年 11月6日

リコール届出番号	外-1969	リコール開始日	平成25年 11月7日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 大喜多 寛	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598106 (アドレス) <a href="http://www.audi.co.jp/">http://www.audi.co.jp/</a>	
不具合の部位(部品名)	燃料パイプ		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機室内の燃料パイプのフレアリング加工部が、エンジンの固有振動により固定用クリップと接触することで損傷し燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレアリング加工されていない対策部品に交換するとともに、振動低減用のクリップを装着する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。</li> <li>● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>● 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-1969のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4GCEUA	「アウディ S6」 「アウディ S6 アバント」	WAUZZZ4GODN026452～WAUZZZ4GXEN021129 平成24年7月30日～平成25年9月18日	206	
	ABA-4GCEUL	「アウディ S7 SB」	WAUZZZ4GODN024393～WAUZZZ4GXEN014178 平成24年7月20日～平成25年9月18日	189	
	(計2型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年7月20日～平成25年9月18日	計395台	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。