

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成25年12月12日

リコール届出番号	3269	リコール開始日	平成25年12月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先:お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位(部品名)	乗降口(後席ドアロック)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後席ドアにおいて、アウトサイドハンドルとドアロック装置を連結するケーブルの戻りが遅くなることのあるため、当該ハンドルを離して戻す操作をした際に当該ケーブルがロック位置まで戻らないことがある。このため、ドアを閉じることができなくなり、最悪の場合、走行中にドアが開くおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ドアロック一式(左右)を対策品と交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3269のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DAA-HGY51	「シーマ」	HGY51-600003~HGY51-602624 平成24年4月19日~平成25年8月29日	2,604	
三菱	DAA-BHGY51	「ディグニティ」	HGY51-650002~HGY51-650079 平成24年6月26日~平成25年8月19日	78	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年4月19日~平成25年8月29日	(計2,682台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。