

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 25 年 12 月 17 日

改善対策届出番号	444	改善対策開始日	平成 25 年 12 月 18 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 取締役社長 アルバート・キルヒマン		問い合わせ先:お客様相談センター TEL 0120-930-397
不具合の部位(部品名)	乗車装置 (最後列座席下カバー取付金具)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	小型バスにおいて、最後列座席下カバーの取付金具の形状が不適切なため、座席と車体の隙間に手を差し込むと、当該取付金具の端部でけがをするおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、最後列座席下カバー取付金具の端部に、ゴム製の保護材を追加する。		
不具合件数	1件	事故の有無	軽傷1件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善対策済車には、その旨を定期点検記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	SKG-BE640G	「ふそう ローザ」	BE640G-910004～BE640G-910351 平成 23 年 8 月 31 日～平成 24 年 3 月 27 日	271	後部リフト付車と幼児専用車を除く。
	SKG-BE640J		BE640J-910002～BE640J-910075 平成 23 年 9 月 6 日～平成 24 年 3 月 21 日	6	
	TPG-BE640E		BE640E-100002～BE640E-100072 平成 25 年 3 月 5 日～平成 25 年 10 月 24 日	37	
	TPG-BE640G		BE640G-100001～BE640G-910376 平成 23 年 12 月 29 日～平成 25 年 10 月 18 日	875	
	TPG-BE640J		BE640J-100003～BE640J-910082 平成 24 年 3 月 15 日～平成 25 年 10 月 25 日	53	
	(計 5 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 23 年 8 月 31 日 ～ 平成 25 年 10 月 25 日	(計 1,242 台)	

【注意事項】

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。