

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 平成25年12月25日

リコール届出番号	外-1993	リコール開始日	平成25年12月25日						
届出者の氏名または名称	ヤンマー株式会社 代表取締役社長 山岡 健人 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国</td> <td>: ドイツ</td> </tr> <tr> <td>製作者名</td> <td>: ジョンディア社</td> </tr> </table> 問合せ先 : 品質保証部 TEL. 06-6376-6347					製作国	: ドイツ	製作者名	: ジョンディア社
製作国	: ドイツ								
製作者名	: ジョンディア社								
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置(ディファレンシャル)								
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後軸のディファレンシャル(差動装置)のボルトが、ジョンディア社の生産工場で適切に締結されていないため、走行中に緩む場合がある。このため、そのままの状態で使用を続けると、最悪の場合ボルトが脱落しディファレンシャル内のギアが噛みこみディファレンシャルハウジングが破損することによって走行ができなくなるおそれがある。								
改善措置の内容	全車両、後側ディファレンシャルのボルトを良品と交換し、改善された締結方法で締結する。								
不具合件数	2件	事故の有無	なし						
発見の動機	ジョンディア社からの連絡による								
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部に貼付されているシリアルナンバーラベルの横に No. 外-1993のステッカーを貼付する。 								
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考				
ジョンディア	—	「JD-6130R」	727939 平成24年6月15日	1					
	—	「JD-6230」	693792～726262 平成23年9月7日～平成24年5月30日	35					
	—	「JD-6330」	693819～723696 平成23年9月7日～平成24年5月8日	61					
	—	「JD-6430」	691063～728373 平成23年8月5日～平成24年6月19日	127					
	—	「JD-6630」	693128～728012 平成23年9月1日～平成24年6月15日	56					
(計1型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年8月5日～平成24年6月19日	(計280台)						

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。