

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線42354  
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年2月5日

リコール届出番号	外 - 2007	リコール開始日	平成 26 年 2 月 5 日
届出者の氏名又は名称	<p>製作国：イギリス            製作者名：アストンマーティン・ラゴンダ・リミテッド</p> <p>(株)アトランティックカーズ            代表取締役 野原茂            問い合わせ先：03-3583-8611</p> <p>新東洋企業(株)            代表取締役 片山勇志            問い合わせ先：03-5411-2332</p> <p>八光エルアール(株)            代表取締役 池田淳八            問い合わせ先：06-6531-0078</p>		
不具合の部位（部品名）	<p>スロットルペダルレバー及び            左ハンドル車については足元スカッフプレートの取付位置</p>		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	<p>スロットルペダルレバーの材質が不適切なため、繰り返し操作することでスロットルペダルレバーが破損して脱落するおそれがある。スロットルペダルレバーが脱落すると、スロットルペダルを踏み込めず、加速できなくなる。また、左ハンドル車については、取付位置のずれにより足元スカッフプレートがスロットルペダルレバーと接触するものがあるため、スロットルペダルレバーがより破損しやすくなるおそれがある。</p>		
改善措置の内容	<p>スロットルペダルアッセンブリーを良品と交換する。また、左ハンドル車については、スロットルペダルを点検し、必要に応じて足元スカッフプレートの取付位置を調整する。</p>		
不 具 合 件 数	0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	<p>本国メーカーからの情報による。</p>		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール、電話で連絡し、販売店ホームページに掲載する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車：運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外 - 2007のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	
アストンマーティン	不明	「DB9クーペ」「DB9ヴォランテ」	SCFAD01AJ8GA09923～ SCFFCAAMJEGA15627 平成24年9月29日～平成25年10月29日	68	うち 左ハンドル 39
		「V8ヴァンテージクーペ」「V8ヴァンテージロードスター」「V8ヴァンテージSクーペ」「V8ヴァンテージSロードスター」	SCFFBF03BJ8GC09102～ SCFEKBDLJEGC18068 平成19年11月19日～平成25年9月25日	77	うち 左ハンドル 45
		「ヴァイラージュクーペ」「ヴァイラージュヴォランテ」	SCFFDECNJCGG13614～ SCFFCEDNJCGH14615 平成23年6月27日～平成24年9月19日	16	うち 左ハンドル 9
		「DBSクーペ」「DBSヴォランテ」	SCFAB05DJ9GE00074～ SCFFDCBDJCGE03385 平成20年3月17日～平成24年9月20日	22	うち 左ハンドル 18
		「V12ヴァンテージクーペ」「V12ヴァンテージロードスター」「V12ヴァンテージS」「V12ザガート」	SCFGBBCFJAGS00214～ SCFEJBCRJEGS01454 平成21年10月6日～平成25年11月14日	21	うち 左ハンドル 10
		「ラピード」「ラピードS」	SCFHDDAJJAAF00441～ SCFHDDATJEGF03921 平成22年6月14日～平成25年11月13日	74	うち 左ハンドル 33
	(計1型式)	(計16車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年11月19日～平成25年11月14日	(計278台)	

本件は、平成25年6月19日付け「届出番号外 - 1939」及び平成25年11月20日付け「届出番号外 - 1987」にてリコール届出を行ったものであるが、対策及び対象車両の範囲に不備があったため、再度対策を行うものである。