

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年 2月19日

リコール届出番号	3308		リコール開始日	平成26年2月20日	
届出者の氏名又は名称	UDトラックス株式会社 代表取締役社長 坂上 優介		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-67-2301		
不具合の部位（部品名）	側方反射器（反射器）				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トラクタ（全長6m超え）に備える左右の側方反射器の取付け位置が不適切なため、保安基準第35条の2（側方灯及び側方反射器）の規定寸法に適合しない。				
改善措置の内容	全車両、側方反射器を追加し保安基準に適合させる。				
不具合件数	2件	事故の有無	0件		
発見の動機	自動車検査独立行政法人からの指摘による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・ 使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・ 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・ 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 3308のステッカーを貼付する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラック	LKG-GK6XAD改 QKG-GK6XAD改	「クオン」	GK6XA-00204 ～ GK6XA-11091 平成23年1月14日 ～ 平成25年12月12日	127	
	(計 2型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年1月14日 ～ 平成25年12月12日	(計 127台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。