

平成26年2月27日

本田技研工業株式会社による自主改善の実施について

本田技研工業株式会社から12モデルスーパーカブ50プロ/スーパーカブ110プロ専用オプション品の寒冷地用前輪ブレーキケーブルを装着した車両において、前輪ブレーキが利かなくなる不具合が発生するおそれがあることが判明したため、以下のとおり自主改善を実施する旨の報告がありましたので、お知らせします。

自主改善開始日	平成26年2月28日
不具合の内容	販売店オプション部品として設定し販売した寒冷地用前輪ブレーキケーブルを装着した車両において、ケーブルエンドへのインナワイヤ鑄込み位置が不適切なため、坂道などの駐停車時に使用するパーキングレバーの操作を繰り返し行うと、ケーブルエンドが破損し、前輪ブレーキが利かなくなるおそれがある。
改善の内容	前輪用ブレーキケーブルの製造ロット番号を確認し、該当するものは良品と交換する。
クレーム件数	0件
事故の有無	0件
使用者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 販売店を通じて使用者が判明したものは、ダイレクトメール等で通知する。 本田技研工業（株）のインターネットホームページに掲載する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象製品の販売期間	自主改善対象数	備考
寒冷地用前輪ブレーキケーブル	45450-KZV-L22	平成25年10月4日～平成25年11月25日	421本	ホンダ スーパーカブ50プロ (型式：JBH-AA04) スーパーカブ110プロ (型式：EBJ-JA10)
合計			計 421本	

※車両が特定できたものについては、同日、届出番号「3313」でリコール届出を行います。

問い合わせ先

本田技研工業株式会社 お客様相談センター
電話番号：0120-086819