

連絡先:自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年4月9日

リコール届出番号	3339	リコール開始日	平成26年4月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社 小松製作所 代表取締役社長 大橋 徹二 (問い合わせ先: 品質保証本部 03-5561-2686)		
不適合の部位(部品名)	原動機(ターボ潤滑油戻りパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ターボ潤滑油戻りパイプにおいて、取付け部の構造が不適切なため取付けボルトが緩み、取付け部に微少な隙間が発生する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、隙間から漏れた潤滑油が排気マニホールドに落ちて、発煙するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ターボ潤滑油戻りパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話またはダイレクトメール等により連絡する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車にはステッカ(No.3339)をキャブの後部窓内側左下に貼り付ける。なおキャブ未装着はダッシュボード前面右上方に貼り付ける。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-WA105	「WA200-6」	WA105-72605～WA105-73013 平成25年6月17日～平成25年10月24日	252台	
コマツ	EDR-WA103	「WA270-6」	WA103-76648～WA103-77686 平成23年6月22日～平成25年10月22日	176台	
コマツ	EDR-WA108	「WA320-6」	WA108-71842～WA108-72148 平成25年2月25日～平成25年10月24日	140台	
コマツ	JDS-WA095	「WA380-6」	WA095-66865～WA095-66985 平成25年1月21日～平成25年3月22日	42台	
コマツ	EDR-M246K	「FD100」	M246K-8204 平成25年4月23日	1台	
		「FD115」	M246K-8272 平成25年10月23日	1台	
		「FD120」	M246K-8209～M246K-8266 平成25年5月22日～平成25年10月15日	4台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
コマツ	EDR-M247K	「FD135」	M247K-8249～M247K-8258 平成25年8月22日～平成25年9月24日	3台	
		「FD150E」	M247K-8220～M247K-8265 平成25年6月14日～平成25年10月15日	3台	
		「FD160E」	M247K-8195～M247K-8270 平成25年3月28日～平成25年10月23日	11台	
コマツ	EDR-M270K	「FD200」	M270K-2611～M270K-2621 平成25年3月7日～平成25年10月17日	5台	
コマツ	JDS-M269K	「FD250」	M269K-3608 平成25年3月5日	1台	
	(計8型式)	(計12車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年6月22日～平成25年10月24日	(計639台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。