

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年4月18日

リコール届出番号	外-2018	リコール開始日	平成26年4月18日	
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役 庄司 茂		制作国：ドイツ連邦共和国 制作者名：フォルクスワーゲン株式会社 問い合わせ先：フォルクスワーゲン カスタマーセンター (フリーダイヤル) 0120-993-199 (アドレス) http://www.volkswagen.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	燃料ポンプユニオンナット			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクに燃料ポンプを固定しているユニオンナットにおいて、正規品より寸法の大きなものが組み付けられた車両がある。そのため、タンクの内圧変化等により、燃料タンクとユニオンナットの嵌合部に緩みが発生し、燃料が漏れるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ユニオンナットを良品と交換する。			
不 具 合 件 数	39 件	事故の有無	なし	
発 見 の 動 機	市場技術情報による			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、電話および電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2018ステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
フォルクスワーゲン	ABA-6RCGG	「ホﾟ 1.4/63kw」	WVWZZZ6RZAU012175～WVWZZZ6RZAU040939 平成22年2月15日～平成22年5月17日	2,211	
	DBA-6RCBZ	「ホﾟ 1.2/77kw」	WVWZZZ6RZAU041141～WVWZZZ6RZCU078295 平成22年4月8日～平成24年8月16日	31,906	
	DBA-6RCBZW	「クロスホﾟ 1.2/77kw」	WVWZZZ6RZAU055064～WVWZZZ6RZCU078637 平成22年5月20日～平成24年8月16日	2,589	
	計3型式	計3車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年2月15日～平成24年8月16日	(計36,706)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。