

連絡先 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年 5月22日

リコール届出番号	3362	リコール開始日	平成26年 5月23日
届出者の氏名又は名称	日野自動車株式会社 代表取締役社長 市橋 保彦 問い合わせ先:お客様相談窓口 TEL 0120-106558		
不具合の部位(部品名)	制動装置(リヤリレーバルブブラケット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックにおいて、リヤブレーキ及び駐車ブレーキ用のリレーバルブを取り付けているブラケットの強度が不足しているため、振動により当該ブラケットに亀裂が入るものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると亀裂が進行し、ブラケットが破損することで、リレーバルブに接続しているエアチューブが外れ、エアが漏れ、最悪の場合、制動力が低下する、または操作をしていないにもかかわらず駐車ブレーキが作動し走行できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.3362のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考		
日野	LDG-FG8JCAA	「日野 レンジャー」	FG8JCA-10015～FG8JCA-10072 平成22年 7月28日～平成25年 7月17日	48			
	LDG-FG8JMAA		FG8JMA-10015～FG8JMA-10063 平成22年 8月 5日～平成25年10月 8日	46			
	LDG-FG8JPAA LDG-FG8JPAA改		FG8JPA-10015～FG8JPA-10083 平成22年 8月 5日～平成25年10月17日	68			
	LDG-FG8JUAA		FG8JUA-10015～FG8JUA-10033 平成22年10月20日～平成25年10月12日	19			
	LDG-FG8JWAA LDG-FG8JWAA改		FG8JWA-10015～FG8JWA-10042 平成22年11月 3日～平成25年 6月25日	28			
	LDG-GK8JUAA LDG-GK8JUAA改		GK8JUA-10015～GK8JUA-10101 平成22年 7月28日～平成25年10月11日	85			
	LDG-GK8JWAA LDG-GK8JWAA改		GK8JWA-10015～GK8JWA-10235 平成22年 7月26日～平成25年10月17日	217			
	(計 11 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年 7月26日～平成25年10月17日		(計 511 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。