

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線42354
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年5月22日

リコール届出番号	外-2035	リコール開始日	平成26年5月28日	
届出者の氏名又は名称	株式会社ヤナセグローバル モーターズ 代表取締役 箕輪 良暁		制作国：アメリカ合衆国 制作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：株式会社ヤナセ CRM部お客様相談室 03-5440-5421	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転者席及び助手席下のサイドエアバッグハーネスコネクタにおいて、コネクタの接続が緩むため、内部端子間の接触不良や水分の浸入による内部端子の錆が発生することがある。これにより内部端子間の接触抵抗が増加するため、エアバッグコントロールモジュールが異常と判定して、エアバッグ警告灯が点灯するとともに警告メッセージを表示する。その場合、サイドエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが作動しなくなるため、事故発生時に被害が大きくなるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、運転者席及び助手席下のサイドエアバッグハーネスコネクタを廃止して端子を直接結合する。また、結合部分に防水及び緩み防止処理を行う。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	本国メーカーからの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全使用者を把握しているため、日整連発行の機関紙には掲載しない。 ・対策実施済車には、隔壁の車台番号打刻下部に黄色のペイントを塗布する。また、点検整備記録簿にリコール実施の旨を記載する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車両の台数	備考
GMC	不明	「Acadia」	1GKKVTKD5DJ161895, 1GKKVTKD9DJ201587 平成25年5月31日	2	
	計1型式	計1車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成25年5月31日	(計2台)	