

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年6月23日

リコール届出番号	外-2060	リコール開始日	平成26年6月23日	
届出者の氏名又は名称	HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 製作国：タイランド 副社長 村井 治仁 製作者名：HONDA AUTOMOBILE (THAILAND) CO., LTD. 問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-112010			
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、ガス発生剤の成型工程が不適切又は成型後の吸湿防止措置が不適切なため、密度が不足したガス発生剤が組み込まれたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、出火したり乗員が負傷するおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、当該インフレーターを良品に交換する。なお、改善措置用部品の準備に時間を要することから、部品が供給できるまでの暫定措置として、助手席用エアバッグの機能を停止するとともに、助手席サンバイザ部に当該エアバッグが作動しない旨の警告を表示する。			
不具合件数	0件	事故の有無	なし	
発見の動機	関連会社からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2060のステッカーを貼付する。</li> </ul>			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	LA-GD6	「フィットアリア」	GD6-1000061～GD6-1005580 平成15年2月6日～平成16年2月6日	5,410	
	LA-GD7		GD7-1000061～GD7-1000960 平成15年2月7日～平成16年2月10日	886	
	LA-GD8		GD8-1000061～GD8-1010830 平成14年11月30日～平成16年2月12日	10,559	
	LA-GD9		GD9-1000061～GD9-1001170 平成15年2月6日～平成16年1月15日	1,093	
	(計4型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年11月30日～平成16年2月12日	(計17,948台)	

(備考)

リコール対象車の車台番号には、対象とならない車両も含まれる。

リコール対象車の台数確定日：平成26年7月2日