

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年7月24日

リコール届出番号	3395	リコール開始日	平成26年7月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (変速機)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	12段機械式自動変速機を搭載した大型トラックにおいて、エアコンプレッサから供給される圧縮空気中に含まれる油分が酸化劣化して黒色粘着物が生成されるため、エアドライヤのエアプレッシャーガバナ摺動部やシフトシリンダのメインバルブ摺動部が黒色粘着物により固着する場合がある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、シフトシリンダからのエア漏れや作動不良等が生じ、最悪の場合、変速が出来なくなり走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイルセパレータ、エアドライヤにガラスフィルタを追加するとともに、マルチプロテクションバルブを新品に交換し、エアプレッシャーガバナとトランスミッションコントロール用エア配管を清掃するとともに、オイルセパレータのフィルタメンテナンスについて記載したメンテナンスノート及び取扱説明書の追補版を配布する。 また、レジャーシングバルブ、サブライバルブ、シフトシリンダのエア供給口を点検し、油分による汚れが認められた場合は新品に交換する。 なお、改造等によりオイルセパレータが追加出来ない車両については、エアコンプレッサを油分排出量の少ないものに交換するとともに、エアダクトを適応品に交換し、ショートキャブ車についてはパワーステアリングオイルポンプも適応品に交換する。 更に、ダイレクトメールにて、エアドライヤの定期交換部品（乾燥剤、フィルタ、ゴム・パッキン類）の確実な交換実施について注意喚起を行う。		
不具合件数	817件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 3395のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LKG-FP54VDR	「ふそう スーパーグレード」	FP54VD-500001～FP54VD-510002 平成22年3月19日～平成24年9月24日	621	
	LKG-FP54VER		FP54VE-500001～FP54VE-570001 平成22年6月30日～平成24年3月5日	133	
	LKG-FP54VGR		FP54VG-500005～FP54VG-505050 平成22年8月5日～平成24年2月20日	14	
	LKG-FS54VY		FS54VY-500009～FS54VY-500087 平成22年7月1日～平成23年11月8日	18	
	LKG-FS54VZ		FS54VZ-500002～FS54VZ-570006 平成22年3月19日～平成24年8月3日	1,125	
	LKG-FS55VY		FS55VY-500020～FS55VY-500208 平成22年8月3日～平成23年12月19日	5	
	LKG-FS55VZ		FS55VZ-500004～FS55VZ-510001 平成22年6月14日～平成24年9月24日	348	
	LKG-FU54VY		FU54VY-500001～FU54VY-500105 平成22年5月21日～平成23年12月22日	38	
	LKG-FU54VZ		FU54VZ-500002～FU54VZ-570006 平成21年11月4日～平成24年3月14日	1,118	
	LKG-FU55VZ		FU55VZ-500002～FU55VZ-570003 平成22年3月19日～平成24年2月17日	161	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考	
三菱	LKG-FV50VZ	「ふそう スーパーグレート」	FV50VZ-500020～FV50VZ-500355 平成 22 年 7 月 22 日～平成 24 年 1 月 27 日	25		
	LKG-FV54VZ		FV54VZ-500002～FV54VZ-570002 平成 22 年 5 月 24 日～平成 24 年 2 月 13 日	96		
	LKG-FY54VY		FY54VY-500007～FY54VY-500160 平成 22 年 7 月 14 日～平成 24 年 2 月 7 日	48		
	QKG-FP54VDR		FP54VD-505045～FP54VD-570006 平成 23 年 1 月 11 日～平成 25 年 10 月 16 日	630		
	QKG-FP54VER		FP54VE-505111～FP54VE-530139 平成 23 年 12 月 23 日～平成 25 年 10 月 11 日	146		
	QKG-FP54VGR		FP54VG-505048～FP54VG-530051 平成 24 年 2 月 13 日～平成 25 年 9 月 16 日	30		
	QKG-FS54VY		FS54VY-500102～FS54VY-530047 平成 24 年 2 月 21 日～平成 25 年 8 月 26 日	13		
	QKG-FS54VZ		FS54VZ-501170～FS54VZ-570009 平成 23 年 8 月 4 日～平成 25 年 10 月 15 日	1,178		
	QKG-FS55VY		FS55VY-520001～FS55VY-530003 平成 24 年 5 月 9 日～平成 24 年 12 月 24 日	6		
	QKG-FS55VZ		FS55VZ-500002～FS55VZ-570003 平成 23 年 9 月 29 日～平成 25 年 10 月 15 日	286		
	QKG-FU54VY		FU54VY-500074～FU54VY-530057 平成 23 年 7 月 18 日～平成 25 年 8 月 1 日	18		
	QKG-FU54VZ		FU54VZ-501049～FU54VZ-570009 平成 23 年 6 月 29 日～平成 25 年 9 月 27 日	972		
	QKG-FU55VZ		FU55VZ-500130～FU55VZ-570001 平成 23 年 8 月 1 日～平成 25 年 9 月 19 日	162		
	QKG-FV50VZ		FV50VZ-500372～FV50VZ-530269 平成 24 年 2 月 22 日～平成 25 年 9 月 24 日	24		
	QKG-FV54VZ		FV54VZ-500135～FV54VZ-530119 平成 23 年 11 月 18 日～平成 25 年 10 月 2 日	89		
	QKG-FY54VY		FY54VY-500159～FY54VY-530093 平成 24 年 2 月 3 日～平成 25 年 10 月 15 日	47		
	QPG-FS54VZ		FS54VZ-540002 平成 25 年 12 月 5 日	1		
	QPG-FU54VZ		FU54VZ-540002 平成 25 年 11 月 19 日	1		
	(計 28 型式)		(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 21 年 11 月 4 日～平成 25 年 12 月 5 日	(計 7,353 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。