

改善箇所説明図



注： は交換作業を行う部品を示す

助手席エアバッグにおいて、構成部品の製造が不適切なものがある。そのため、衝突時にエアバッグが展開した際に構成部品がエアバッグハウジングから外れ、最悪の場合、外れた構成部品が乗員に当たるおそれがある。

改善の内容

全車両、助手席エアバッグを良品と交換する。