


改善箇所説明図②



改善の内容

全車両、後輪ブレーキの製造日を確認し、対象の場合は当該アップースプリングを良品と交換する。

識別：銀色のシールをモデルナンバープレートの右横に貼り付ける。

注： は、交換部品を示す。