

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL03-5253-8111(内線 42354)
 アドレスhttp://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年9月18日

リコール届出番号	外-2083	リコール開始日	平成26年9月18日
届出者の氏名又は名称	ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社 代表取締役 石井 澄人		
	製作国：米国 製作者名：ゼネラルモーターズ社 問い合わせ先：GMフリーダイヤル TEL 0120-711-276		
不具合の部位 (部品名)	エアバッグ		
基準不適合状態にある と認める構造、装置又は 性能の状況及びその 原因	運転者席エアバッグにおいて、内部コネクターの製造が不適切なため、 嵌合が十分でないものがある。そのため、エアバッグ警告灯が点灯し て衝突時にエアバッグが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、良品の内部コネクターを組み付けたエアバッグコイルに交換 する。		
不 具 合 件 数	国内 0件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	海外からの不具合情報による。		
自動車使用者及び自動車 分解整備事業者に周 知させるための措置	使用者：ダイレクトメール等で通知する。 自動車分解整備事業者：対象ユーザーを把握しているため、日整連発 行の機関誌には掲載しない。 改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー 付近に、外-2083 ステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期 間	リコール 対象車の 台数	備 考
シボレー	不明	「カマロ」	2G1F91E30C9185405 ~ 2G1F93D35C9190970 平成24年5月22日 ~ 平成24年9月25日	6	
	(計1型式)	(計1車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年5月22日 ~ 平成24年9月25日	(計6台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。