

連絡先 : 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354 アドレス : http://www.mlit.go.jp
--

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成26年9月24日

リコール届出番号	外-2089	リコール開始日	平成26年9月25日
届出者の氏名又は名称	製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名 : ダイムラーAG メルセデス・ベンツ日本株式会社 問い合わせ先 : 専用フリーダイヤル 代表取締役 上野 金太郎 TEL : 0120-086-880 ホームページ : http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html		
不具合の部位(部品名)	原動機(ベルトドライブシステム)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンのベルトドライブの設計が不適切なため、Vベルトが早期に摩耗するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けるとベルトが切れ、オルタネータやウォーターポンプが停止して警告灯が点灯し、最悪の場合、エンジンが再始動不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、Vベルトを新品、クランクシャフトプーリを対策品に交換する。また、オルタネータの取付けボルト等を新品または対策品に交換する。さらに、エンジンコントロールユニットを対策したソフトウェアに変更する。		
不具合件数	42件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者 : ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両 : 対策実施済車両には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 外-2089 のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
スマート	CBA-451380	「フォーツークーペ」	WME4513802K198104～WME4513802K581926 平成20年9月22日～平成24年6月4日	2,452	
	ABA-451380		WME4513802K563429～WME4513802K782383 平成24年5月2日～平成26年5月21日	1,400	
	CBA-451480	「フォーツーカブリオ」	WME4514802K198085～WME4514802K562136 平成20年9月22日～平成24年3月15日	348	
	(計3型式)	(計2車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成20年9月22日～平成26年5月21日	(計4,200台)	

(備考)

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。