

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成26年10月23日

リコール届出番号	3456	リコール開始日	平成26年10月24日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（インフレーター）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター（膨張装置）において、エアバッグ膨張ガス流路を形成している仕切り板に異品を組み付けたものがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター内圧が異常上昇し、インフレーター容器が破損して飛び散り、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転席エアバッグの製造番号を確認し、対象の場合は、当該インフレーターを正規品と交換する。		
不具合件数	なし	事故の有無	なし
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3456のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-Z12	「キューブ」	Z12-000155～Z12-186020 平成20年11月6日～平成24年2月23日	23,951	
	DBA-NZ12		NZ12-005062～NZ12-043631 平成20年11月6日～平成24年2月23日	2,382	
ニッサン MT	DBA-K13	「マーチ」	K13-000077～K13-020055 平成22年6月25日～平成24年3月19日	18,828	
			K13-300001～K13-358857 平成22年6月24日～平成24年3月21日	54,325	
	DBA-NK13		NK13-000055～NK13-005659 平成22年6月26日～平成24年3月19日	5,529	
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成20年11月6日～平成24年3月21日	(計105,015台)	