

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年 1月15日

改善対策届出番号	459	改善対策開始日	平成27年 1月16日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修	問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	原動機（スロットルボデー）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロットルボデーの検査工程において、スロットルアジャストスクリューのロックナットの締付け状態を確認するための指示が不適切なため、ロックナットが緩んでいるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、走行中のエンジン振動により当該ナットが脱落し、最悪の場合、スロットルアジャストスクリューが上方に動き、スロットルが完全に戻らずエンジン回転が高くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スロットルボデーを良品に交換する。		
不具合の件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
スズキ	JBH-CA4AA	レッツ	CA4AA-100622～CA4AA-101473 平成26年12月08日～平成26年12月15日	324	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月08日～平成26年12月15日	(計324台)	

【注意事項】 改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。