

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年1月15日

リコール届出番号	3488	リコール開始日	平成27年1月15日
届出者の氏名又は名称	富士重工業株式会社 問い合わせ先：SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	原動機(アクセルケーブル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アクセルケーブルにおいて、ライナー部にアルミナ粉が混入した等の原因により、インナーケーブルが早期に摩耗するものがある。そのため、インナーケーブルがほつれてライナー部に引っ掛かり、エンジン回転が下がらなくなるおそれがある。また、インナーケーブルが折損し、走行不能になるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、アクセルケーブルを新品と交換する。		
不具合件数	38件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近にNo. 3488のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	EBD-TT1 GBD-TT1	「サンバー」	TT1-121868 ~ TT1-125132 平成23年 3月15日～平成23年12月21日	3, 262	
	EBD-TT2 GBD-TT2		TT2-510661 ~ TT2-535310 平成23年 3月14日～平成23年12月21日	24, 552	
	EBD-TV1 GBD-TV1		TV1-201007 ~ TV1-206653 平成23年 3月15日～平成23年12月21日	5, 569	
	EBD-TV2 GBD-TV2		TV2-144058 ~ TV2-150643 平成23年 3月15日～平成23年12月21日	6, 503	
	(計8型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成23年 3月14日～平成23年12月21日	(計39, 886台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。