

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 1月30日

リコール届出番号	3504	リコール開始日	平成27年 1月30日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	補助制動灯（ハイマウントストップランプ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助制動灯において、LED素子内部の電気基板の設計が不適切なため、電気基板が腐食し導通不良を起こすものがある。そのため、そのまま使用を続けると、補助制動灯が点灯しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、補助制動灯を対策品に交換する。		
不具合件数	175件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3504のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-126428～MH34S-174485 平成24年10月31日～平成25年3月6日	46,840	
			MH34S-710149～MH34S-725395 平成24年10月31日～平成25年3月6日	15,158	
			MH34S-904107～MH34S-918879 平成24年10月31日～平成25年3月7日	14,722	
マツダ	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-101375～MJ34S-106518 平成24年10月31日～平成25年3月6日	5,115	
			MJ34S-700866～MJ34S-703174 平成24年11月1日～平成25年3月6日	2,302	
			MJ34S-900070～MJ34S-901024 平成24年11月1日～平成25年3月6日	951	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年10月31日～平成25年3月7日	(計85,088)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。