

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 27 年 1 月 29 日

リコール届出番号	3514	リコール開始日	平成 27 年 1 月 30 日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 取締役社長 アルバート・キルヒマン TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	原動機(一酸化炭素等発散防止装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型路線バスの一酸化炭素等発散防止装置において、エンジン制御ユニットと排出ガス後処理装置制御ユニットの制御プログラムが不適切なため、尿素水の噴射量が少なく、排出ガス中の窒素酸化物(NO _x)の排出値が基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジン制御ユニットと排出ガス後処理装置制御ユニットの制御プログラムを対策品に書換える。		
不 具 合 件 数	0 件	事 故 の 有 無	なし
発 見 の 動 機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全てのユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近に No. 3514 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	QDG-MP35FM	「ふそう エアスター」	MP35FM-63502～MP35FM-63519 平成 26 年 2 月 13 日～平成 26 年 8 月 1 日	7	
	QDG-MP35FP		MP35FP-63001～MP35FP-63533 平成 25 年 6 月 12 日～平成 26 年 7 月 16 日	22	
	QKG-MP35FK		MP35FK-63001～MP35FK-64011 平成 25 年 6 月 7 日～平成 26 年 12 月 4 日	15	
	QKG-MP35FM		MP35FM-63001～MP35FM-64039 平成 25 年 6 月 5 日～平成 26 年 12 月 12 日	117	
	QKG-MP35FP		MP35FP-63003～MP35FP-64044 平成 25 年 8 月 6 日～平成 26 年 12 月 3 日	91	
	QKG-MP37FK		MP37FK-63001～MP37FK-63549 平成 25 年 5 月 29 日～平成 26 年 7 月 30 日	217	
	QKG-MP37FM		MP37FM-63001～MP37FM-63518 平成 25 年 5 月 29 日～平成 26 年 6 月 6 日	89	
	QKG-MP38FK		MP38FK-64012～MP38FK-64123 平成 26 年 7 月 18 日～平成 26 年 12 月 16 日	100	
	QKG-MP38FM		MP38FM-64011～MP38FM-64044 平成 26 年 8 月 1 日～平成 26 年 12 月 12 日	32	
(計 9 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 25 年 5 月 29 日～平成 26 年 12 月 16 日	(計 690 台)		

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。