

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 2月19日

リコール届出番号	3503	リコール開始日	平成27年 2月20日	
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役 鈴木 修		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253	
不具合の部位（部品名）	①乗降口（フロントドアラッチ）②物品積載装置（バックドアラッチ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントドアラッチ及びバックドアラッチにおいて、製造時に異なる材質の部品を使用したため、強度が不足するものがある。そのため、施錠及び開錠操作の繰り返しにより、当該部品が破損し、施錠または開錠ができなくなり、最悪の場合、ドアを開けることができなくなるおそれがある。			
改善措置の内容	① 全車両、フロントドアラッチを良品に交換する。 ② 全車両、バックドアラッチを良品に交換する。			
不具合件数	① 39件 ② 1件	事故の有無	無	
発見の動機	市場からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3503のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	HED-DA64V	「エブリイ」	DA64V-832486～DA64V-845205 平成26年3月22日～平成26年6月27日	12,660	① 12,184 ② 7,353
	EED-DA64V		DA64V-919717～DA64V-924951 平成26年3月22日～平成26年6月26日	5,200	① 5,036 ② 2,379
	ABA-DA64W		DA64W-434943～DA64W-438364 平成26年3月22日～平成26年6月27日	3,411	① 3,323 ② 1,636
	EED-DA16T	「キャリイ」	DA16T-157383～DA16T-174618 平成26年5月22日～平成26年8月28日	1,902	①
ニッサン	HED-DR64V	「NV100 クリップ」	DR64V-794228～DR64V-798937 平成26年3月22日～平成26年6月25日	4,709	① 4,549 ② 2,611
	EED-DR64V		DR64V-901793～DR64V-902868 平成26年3月22日～平成26年6月25日	1,076	① 1,058 ② 359

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	ABA-DR64W	「NV100 クリッパー リオ」	DR64W-401685～DR64W-402523 平成26年3月22日～平成26年6月25日	839	① 813 ② 434
	EED-DR16T	「NT100 クリッパー」	DR16T-104755～DR16T-107158 平成26年5月22日～平成26年8月28日	343	①
マツダ	HED-DG64V	「スクラム」	DG64V-795370～DG64V-796358 平成26年3月22日～平成26年6月25日	989	① 964 ② 416
	EED-DG64V		DG64V-902140～DG64V-902600 平成26年3月22日～平成26年6月25日	461	① 447 ② 230
	ABA-DG64W		DG64W-403378～DG64W-403603 平成26年3月22日～平成26年6月25日	226	① 220 ② 113
	EED-DG16T		DG16T-103157～DG16T-103919 平成26年5月29日～平成26年8月23日	31	①
三菱	HED-DS64V	「ミニキャブ」	DS64V-790888～DS64V-791973 平成26年3月22日～平成26年6月25日	1,084	① 1,050 ② 517
	EED-DS64V		DS64V-900350～DS64V-900889 平成26年3月22日～平成26年6月25日	540	① 524 ② 264
	ABA-DS64W	「タウンボックス」	DS64W-400310～DS64W-400597 平成26年3月22日～平成26年6月24日	288	① 281 ② 128
	EED-DS16T	「ミニキャブ」	DS16T-102266～DS16T-103901 平成26年5月22日～平成26年8月28日	391	①
	(計16型式)	(計9車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年3月22日～平成26年8月28日	(計34,150台)	①33,116 ②16,440

交換修理用部品として出荷したもの（①）

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
フロントドア ラッチ右	82201-68H11	平成26年5月7日 ～平成26年8月5日	136	「エブリイ」 「NV100 クリッパー」 「NV100 クリッパー リオ」 「スクラム」 「ミニキャブ」 「タウンボックス」
フロントドア ラッチ左	82202-68H11	平成26年5月14日 ～平成26年10月1日	170	
フロントドア ラッチ右	82201-82M10	平成26年7月3日 ～平成26年10月14日	17	「キャリイ」 「NT100 クリッパー」 「スクラム」 「ミニキャブ」
合 計			(計323個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

交換修理用部品として出荷したもの（②）

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
バックドア ラッチ	82510-68H02	平成26年5月27日 ～平成26年8月1日	200	「エブリイ」 「NV100 クリッパー」 「スクラム」 「ミニキャブ」
バックドア ラッチ	82510-68H12	平成26年5月22日 ～平成26年8月25日	74	「エブリイ」 「NV100 クリッパー リオ」 「スクラム」 「タウンボックス」
バックドア ラッチ	82510-73H0V	平成26年9月5日 ～平成26年10月22日	30	「MRワゴン」 「モコ」
合 計			(計304個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。