

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 27 年 2 月 13 日

リコール届出番号	外-2150	リコール開始日	平成 27 年 2 月 13 日
届出者の氏名又は名称	ニコル・レーシング・ジャパン株式会社 代表取締役 クラウス・ハインリッヒ・レーレック (製作国 : ドイツ連邦共和国 製作者名: アルピナ・ブルカルト・ボーフェンジーベン社) 問い合わせ先: 044-541-3011		
不具合の部位(部品名)	燃料装置 (燃料ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料ポンプにおいて、配線と端子の圧着作業が不適切なため、過度に圧着されているものがある。そのため、電気抵抗の増加によって当該部分が過熱して周辺部分が溶損し、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該燃料ポンプを対策品と交換し、端子コネクタを新品と交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	他社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクト メールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車両が少数であり、使用者を把握しており連絡が確実に行えるため、日整連の機関紙には掲載しない ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2150 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
BMW アルピナ	ABA-5M1C	「B5 ビターボ」	WAPB54400BAM10002～WAPB54400BAM10128 平成 22 年 10 月 15 日～平成 23 年 8 月 12 日	33	
	ABA-5M1A	「B5 ビターボツリング」	WAPB54400BBM10005 平成 23 年 6 月 28 日	1	
	2 型式	2 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 22 年 10 月 15 日～平成 23 年 8 月 12 日	(計 34 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。