

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
リコール監理室  
電話番号:03-5253-8111 内線:42354

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月19日

リコール届出番号	3527	リコール開始日	平成27年3月19日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一	問合せ先：日立建機(株)品質保証本部 品質保証センター サービスG Tel：0297-62-4661	
不具合の部位(部品名)	原動機(オイル給油口キャップ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	原動機において、ヘッドカバー上部にある通常使用しないオイル給油口キャップのパッキンがマフラー熱により熱劣化し、キャップが緩むものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、当該キャップの緩みが進行して、最悪の場合、キャップが脱落しエンジンオイルが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、オイル給油口キャップをアルミ製に変更する。		
不具合件数	1件	事故の有無	1件
発見の動機	市場からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているので、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近にNo.3527のステッカーを貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
日立	SD-HS56	「ZW220」	S56-05114～S56-05245 平成17年12月15日～平成18年12月15日	15	
	JDS-HS56		S56-06107～S56-08376 平成19年02月8日～平成25年02月25日	108	
	JDS-HS57	「ZW250」	S57-06107～S57-06198 平成19年05月28日～平成25年03月26日	16	
TCM	SD-S56	「ZW220」	S56-05104～S56-05267 平成17年12月14日～平成19年01月25日	22	
	JDS-S56		S56-06112～S56-06318 平成19年03月22日～平成22年11月25日	53	
	SD-S57	「ZW250」	S57-05106～S57-05162 平成18年02月22日～平成18年12月01日	5	
	JDS-S57		S57-06114～S57-06157 平成19年03月24日～平成22年10月18日	16	
	(計7型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成17年12月14日～平成25年03月26日	(合計235台)	

(備考) リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。