

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354
 国土交通省 ホームページアドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年3月31日

リコール届出番号	3537	リコール開始日	平成27年3月31日
届出者の氏名又は名称	日立建機株式会社 代表執行役 執行役社長 辻本 雄一	問合せ先: 株式会社日立建機カミーノ 品質保証センタ Tel : 0237-48-2640	
不具合の部位(部品名)	制動装置(駐車ブレーキスイッチ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	押しボタン式の駐車ブレーキスイッチにおいて、製造工程での加工が不適切なため、スイッチ内部の摺動部分の隙間が狭いものがある。そのため、外気温度が低い場合、当該スイッチ本体が温度低下により収縮することで摺動部分の抵抗が増加し、最悪の場合、駐車ブレーキスイッチを操作しても駐車ブレーキの解除が出来なくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキスイッチを対策品に交換する。		
不具合件数	5件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:直接電話、またはダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・対策完了車については、計器盤左側面にステッカー(№.3537)を貼る。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び 製作期間	リコール対象 車の台数	備 考
日立	KDP-CP220	「CP220-3」	220-0436～220-0521 平成25年4月22日～平成25年11月19日	80台	
住友	KDP-N22A2	「HN220WHH-2」	220-0488～220-0510 平成25年9月25日～平成25年11月7日	6台	
日立	-	「ZC35C-3」	HCMTCCA0L00034116～HCMTCCA0A00034227 平成25年4月24日～平成25年11月16日	102台	
住友	-	「HW30VWH-5」	W03B5-4143～W03B5-4211 平成25年6月13日～平成25年10月29日	10台	
日立	-	「ZC35T-3」	HCMTDCA0E00034102～HCMTDCA0P00034105 平成25年7月22日～平成25年7月22日	4台	
日立	-	「ZC50C-3」	HCMTCDA0H00034124～HCMTCDA0C00034246 平成25年5月21日～平成25年11月20日	115台	
住友	-	「HW41VWH-5」	W04B5-4143～W04B5-4194 平成25年6月25日～平成25年9月30日	8台	
日立	-	「ZC50T-3」	HCMTDDA0V00034102～HCMTDDA0E00034106 平成25年6月17日～平成25年7月30日	5台	
	(計2型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年4月22日～平成25年11月20日	(計330台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。