

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 4月 2日

リコール届出番号	3535	リコール開始日	平成27年 4月 3日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 問い合わせ先：お客様相談室 代表取締役 鈴木 修 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	電気装置（整流器）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	整流器において、パワーモジュール（電力用複合素子）製造時の吸湿管理が不適切なため、長時間のアイドリング後にエンジンを高回転で持続した場合、冷却フィン付きケースとパワーモジュールの接着が剥がれ、パワーモジュール内部の整流素子の温度が、耐熱温度以上に上昇し、発電電流の制御ができなくなるものがある。そのため、そのまま使用を続けると、バッテリーが充電不足となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、整流器を対策品と交換する。		
不具合の件数	261件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、車わく（左下部）にNo.3535のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	BA-CJ44A	「スカイウェイブ」	CJ44A-108537～CJ44A-110936 平成19年2月19日～平成19年8月31日	2,340	
	JBK-CJ45A		CJ45A-100043～CJ45A-108832 平成19年2月14日～平成24年2月29日	8,757	
	JBK-CJ46A		CJ46A-100020～CJ46A-114529 平成19年8月25日～平成24年2月29日	14,377	
	BC-CK44A		CK44A-101846～CK44A-103517 平成19年7月16日～平成20年9月10日	1,568	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBL-CK45A		CK45A-100026～CK45A-100983 平成21年4月2日～平成24年1月28日	879	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成19年2月14日～平成24年2月29日	(計27,921台)	

(備考) 本届出は、平成23年2月17日付け、届出番号「2708」にてリコール届出を行ったものと同様の不具合ですが、スカイウェイブの対象範囲外の車両およびリコールの交換部品において、同種不具合が発生したことから、対象範囲を拡大し、再度、リコールを実施するものです。

**【注意事項】** リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。