

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成27年 4月 9日

改善対策届出番号	467	改善対策開始日	平成27年 4月 9日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン		問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232
不具合の部位（部品名）	電気装置（サイレンアンプ）		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	救急車のサイレン音量徐変機能付きサイレンアンプ（オプション）において、制御プログラムが不適切なため、サイレン吹鳴と連動して警光灯が点灯しない場合がある。		
改善対策の内容	全車両、当該サイレンアンプを対策品と交換する。		
不具合件数	無し	事故の有無	無し
発見の動機	協力メーカーからの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：使用者を把握しており、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。 		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	TC-FPGE50 改 ABF-FPGE50 改 CBF-FPGE50 改	「パラメック」	FPGE50-000023～FPGE50-003046 平成15年12月10日～平成21年1月14日	89	
	TC-FPWGE50 改 ABF-FPWGE50 改 CBF-FPWGE50 改		FPWGE50-000027～FPWGE50-003095 平成15年9月9日～平成21年2月4日	81	
	GE-FLWGE50 改		FLWGE50-000466 平成15年3月13日	1	
	(計7型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成15年3月13日～平成21年2月4日	(計171台)	