

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成27年 4月13日

リコール届出番号	3549	リコール開始日	平成27年 4月14日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	制動装置 (駐車ブレーキ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンの駐車ブレーキにおいて、ブレーキチャンバを取り付けるブラケットの表面処理が不適切なため、ブラケットを取り付けるボルトの軸力が低いものがある。そのため、走行等の振動によりボルトが緩みブレーキチャンバの取付位置がずれ、最悪の場合、駐車ブレーキが作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、駐車ブレーキチャンバ取付ブラケットと車軸側固定部の取付面と取付ボルト、ナット座面の塗装を剥離し再度取り付ける。		
不具合件数	2件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車：運転者席ドア開口部のドアロックストライカー付近に「No.3549」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	UDS-KRC011	「カトウ KR-25H 型ラフター」	KRC011-0053 ~ KRC011-0902 平成25年3月26日～平成26年11月26日	850台	
	UDS-KRC015	「カトウ KRM-35H 型ラフター」	KRC015-0052 ~ KRC015-0055 平成26年10月24日～平成26年11月11日	4台	
	(計2型式)	(計2車種)	(製作期間全体の範囲) 平成25年3月26日～平成26年11月26日	(計854台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。